







# Protokoll der Ortsbegehung






## 31.10.2011 / 15:00-16:00





Teilnehmer:

Joachim Ehrendreich (Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg)  
 Manfred Deike-Glindemann (Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg)  
 Ingrid Arndt-Bauer (Kiezbeirat Rummelsburg)  
 Jürgen Laue (Kiezbeirat Rummelsburg)  
 Sebastian Storm (Kiezbeirat Rummelsburg)

Nr.	Beschreibung / Thema	Bild	Erledigung durch
1	An vielen Straßenschildern fehlen noch die Angaben zu den Hausnummern. Diese können nun ergänzt werden, da alle Häuser stehen und bereits nummeriert sind. Entlang der Vicki-Baum-Straße fehlen auch noch z.T. Straßenschilder.		Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg
2	Straßenlampe Nr. 313 („An der Bucht“) brennt tagsüber, ist aber nachts aus.		Kiezbeirat (SST) ruft Vattenfall an: Tel 0800-1102010  Gilt generell für Störungen.
3	Einfahrt Emma-Ihrer-Straße: Pflanzstreifen bislang Brache. Hier könnten zwei Bäume gepflanzt werden, Boden Schotter wie auch auf Mittelstreifen Emma-Ihrer-Str. (November guter Zeitpunkt dafür!).		Grünflächenamt + Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg
4	Einfahrt Emma-Ihrer-Straße: Poller neben Mauer weg, dafür Kantenstein bis zur Mauer fortführen.		Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg
5	Hinter Zaun Emma-Ihrer-Straße: Eingegangene Bäume (davon gibt es noch mehr auf diesem Grünstreifen).		Grünflächenamt

6	Grünstreifen entlang der Hauptstraße generell ungepflegt. Rigolen zugewachsen. Eigeninitiative der Anwohner ist möglich.		Grünflächenamt, Wasserbetriebe (Rigolen)
7	Rekonstruktion historischer Zaun – Langzeitbaustelle. Wann fertig? Bauzaun engt auf Seite der Hauptstraße den Gehweg ein.		Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg; bzw. ausführende Firma. Terminziel Weihnachten 2011.
8	Seit 1 Jahr Loch neben Zaun-Baustelle, vor Vicki-Baum-Str. 90 – wofür? Zustand unbefriedigend.		Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg; Bzw. ausführende Firma
9	Finale Deckschicht und Bürgersteige Hildegard-Marcusson-Straße. Herstellung erst 2012, wenn Bau Ecke An der Bucht fertig ist. Dann kpl. Neubau des Straßenunterbaues.		Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg / 2012
10	Paul-und-Paula-Ufer: Für Spundwand-Sanierung erforderlicher Bauzaun engt den Weg stark ein. Zudem schlechte Sicht, da kein Gitterzaun, sondern Holzzaun. Bereits Unfälle geschehen.		Amt für Bauen und Verkehr
11	Bäume an Uferpromenade angeschlagen, lange Steißrisse in allen Borken		Grünflächenamt

12	<p>Weiteres stabiles „Bremskissen“ vor Hildegard-Marcusson-Str. 28. Höhere Auspflasterung als Gummikissen daneben. Nach Montage Entfernung des Gummikissens denkbar.</p>		<p>Amt für Bauen und Verkehr Lichtenberg  Bau noch in 2011.</p>
13	<p>2 Holzbalken auf Reling am Ufer (Höhe neue Boots Liegeplätze) fehlen und müssen wieder hergestellt werden. Gefahr des Hinüberfallens, insbesondere für spielende Kinder.</p>		<p>??? Herr Ehrendreich klärt Verantwortlichkeit</p>
14	<p>Installation weiterer Rettungsringe am Ufer</p>		<p>Dto.</p>
15	<p>Tempo-30-Markierungen auf Einmündungen Emma-Ihrer-Straße und Hildegard-Marcusson-Straße</p>		<p>Amt für Bauen und Verkehr. Muss von Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden.</p>
16	<p>Gegen morgendlichen Durchgangsverkehr bei Stau auf Hauptstraße: „Anlieger frei“ Schild an Einmündung Hildegard-Marcusson-Straße</p>		<p>Status: Bezirksstadtrat unterstützt das Anliegen. Muss nun von Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden. Zuvor Genehmigung durch VLB. Auch denkbar, Grünphase für Linksabbieger in den Kiez zu verkürzen.</p>
17	<p>Starenkasten auf der Hauptstraße stadtauswärts</p>		<p>Kiezbeirat (AS). Bei Polizei beantragen.</p>
18	<p>Tempo 30 auf der Hauptstraße</p>		<p>Kiezbeirat (SST). Gutachten VLB läuft. WV April 2012.</p>
19	<p>Ampelanlage Hildegard-Marcusson-Str. / Hauptstraße seit 1 Jahr Provisorium</p>		<p>Status: VLB hat neuen Dienstleister, der bis Ende 2011 umgesetzt haben soll</p>
20	<p>Wildwuchs beim Falschparken – Anwohner halten sich nicht an Parkflächen, Problem v.a. auf Spielstraßen und an Straßenschnittpunkten</p>		<p>Kiezbeirat/Anwohner. Ordnungsamt öfter kontrollieren lassen. Kiezbeirat wird in nächstem Flyer an Anwohner appellieren.</p>
21	<p>Umgefahrenere Poller</p>		<p>Kiezbeirat allgemein. Amt BV melden (Fr. Marezki 902966520), werden dann instandgesetzt.</p>

22	Radweg am Ufer entlang Im Zuge des Neubaus Mole breit genug machen für Rad + Fußgänger.		Amt für Bauen und Ver- kehr.
23	Tramstationen – wann wird „Kosanke-Siedlung“ zur Ampel verschoben? Wann kommt weitere Station Schlichtallee?		Kiezbeirat Anruf bei BVG. (SST)
24	Sportanlagen hinter Campus- Gelände. Weitere Gestaltung geplant? Wie geht es weiter mit Sickerfläche daneben?		Hr. Ehrendreich leitet Fra- ge weiter.

Nachrichtlich: Hinter dem Trafohäuschen Vicki-Baum-Straße wird ein Gehweg mit Pollern erstellt.  
Durchfahrt für PKW dann nicht mehr möglich.